



CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DO Ver. Vilmar Resende
 * RUA Bahia, 496, FDS, BRASIL, 38.400-662, UBERLÂNDIA - MG

SINALIZAÇÃO/ IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA Nº 7087/2018

Aprovado em: 03-08-2018

Of. Nº: ____/2024

Endereço:

Data: ____/____/____

Presidente Atual: Ver. Alexandre Nogueira

Excelentíssimo Senhor Presidente,

fazer estudos no sentido de providenciar pinturas estatigráficas e colocação de placas de sinalização nas ruas e avenidas do bairro, especialmente as de trânsito de ônibus urbanos.

BAIRRO MORUMBI, UBERLÂNDIA - MG

- JUSTIFICATIVA -

Em alguns lugares as faixas sumiram e em outros estão muito apagadas, trazendo transtorno e riscos para o trânsito.

- IMAGENS -



Foto do local



Foto do local

De acordo com o art. 233, da Resolução nº 031/02, REQUEREMOS a Vossa Excelência que seja encaminhado à SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2018

Ver. Vilmar Resende



● Ver. Vilmar Resende

Nome	Quantidade
Ver. Vilmar Resende	1
Total	1